



Auto Service

TÜV SÜD Auto Service GmbH * Postfach 10 32 62 * D-68032 Mannheim

Barverkauf

Quittung

C0EJM000117/23

Kassennummer/Vorgang

17.08.2018

Datum

1/2

Seite

**Neusiedler Straße 2
94469 Deggendorf**

Ort

0700001000

Kundennummer

Pos	Auftrag	Kennz.	FIN	ZGG	KD-Kz	Halter		
		Leist.-datum	Art	Leistung	n. Termin	Menge	MwSt.	Preis
1	8188504481	17.8.2018	XFZ	S3PB17P487243 Fahrzeugdatenermittlung	1350	2,19	1	125,55
2	8188504481	16.8.2018	PKW	S3PB17P487243 Abgasverhalten	1350	1	1	52,79
3	8188504481	17.8.2018	PKW	S3PB17P487243 Begutachtung § 23 StVZO 08/20 §21 + §23 Kombination	1350	1	1	43,70
4	8188504481	17.8.2018	PKW	S3PB17P487243 Begutachtung § 21 StVZO	1350	1	1	110,88

Mehrwertsteuer	1	19,00	EUR:	63,25	Nettobetrag	EUR:	332,92
					Mehrwertsteuer	EUR:	63,25
					Endbetrag	EUR:	396,17

Geleistete Zahlungen:

Kassennummer	Vorgang	Zahlart	Währung	Betrag	Gegeben	Rückgeld
C0EJM000117	23	POS	EUR	396,17	396,17	0,00

Betrag dankend erhalten

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.)
Geschäftsführer:
Patrick Fruth (Sprecher)
Dipl.-Kfm. Jürgen Immer
Informationen gemäß §2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.de/impressum

Telefon: 0800/8888090
www.tuev-sued.de

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Kraienhaldenstr. 30
70469 Stuttgart
Deutschland

TÜV®



Bericht-Nr.: **0DE0DEG0CY2006427**

Ausstellungsdatum: **17.08.2018 13:02 Uhr**

Seite 1 von 2

ALFRED ERNST

Klasse:	PERSONENKRAFTWAGEN	01
Aufbau:	GESCHLOSSEN	0200
Hersteller:	SIMCA (F)	3092
Typ:		1100
Variante/Version/Ausführung:		./.
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	OLDTIMER	0098
Fz-Id.Nr.:	S3PB17P487243	
ZGM:	1350 kg	
EZ/km:	/ 61210	
FSD.HU/Mangel	4.15.0/2.0.5	Letzte HU: -
Kundenkennzeichen:		

Begutachtung § 23 StVZO

A14-600-00-AS0438

Abgasverhalten

S31-600-00-AS0486

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

**Nächste HU
 August 2020**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Es betreute Sie Herr Wagner.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	180	180
Betriebsbremse 2. Achse	159	149
Feststellbremse	129	90

Abbremsung BBA (%): Räder block.
 Abbremsung FBA (%): Räder block.

TÜV Gebühr	Begutachtung § 23 StVZO	43,70 EUR	52,00 EUR
	§21 + §23 Kombination		
	Abgasverhalten	52,79 EUR	62,82 EUR
	Gesamt:		Brutto 114,82 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Otto ohne KAT

Software: BEA-PC DE V3.0 - 10.2017

Kraftstoffart: Benzin

Abgas: BEA060 BEA060 V1.14
 6E795EEC / AMM B6
 F54B

Fahrzeugdaten: IV/2017

Gerätenummer: 6656006630

Messtechnik: BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11
 17:00

AU-Geräteleitfaden: 5.01

Gerätenummer: 0100250437

FIN gem. Fz.-Dokumente: S3PB17P487243


• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.
 • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.
 • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.
 • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

zu unseren wichtigsten Untersuchungen und Begutachtungen hier noch einige Informationen:

- Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung umfasst eingehende Zustands-, Funktions-, Ausführungs- und Wirkungsprüfungen. Sie beinhaltet auch die Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems. Darüber hinausgehende Feststellungen, wie z.B. Korrosion unter Abdeckungen, Schutzanstrichen etc., können nicht getroffen werden.



Mängel an Fahrgestell und Aufbau sind gegebenenfalls zur besseren Erläuterung auf nebenstehender Skizze näher eingegrenzt.

Lassen Sie bitte alle beanstandeten Punkte unverzüglich beheben. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet und es dient Ihrer Sicherheit.

Zu einer eventuellen Nachprüfung bringen Sie bitte alle Untersuchungsberichte mit. Dazu müssen alle Mängel behoben sein. Die Nachuntersuchung muss ab dem Datum der Erstprüfung innerhalb eines Monats abgeschlossen sein. Ihr Fahrzeug muss sonst in vollem Umfang erneut untersucht werden.

Bei Reparaturen an Rahmen und tragenden Karosserieteilen sind die Vorgaben der Fahrzeughersteller zu beachten. Unterbodenschutz an den Reparaturstellen darf erst nach den Untersuchungen aufgebracht werden.

Als zusätzlichen Service haben wir gegebenenfalls ergänzende Hinweise vermerkt. Das können Feststellungen sein, die im Augenblick noch keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben, jedoch für die Werterhaltung Ihres Fahrzeugs nützlich sein können.

Auffällige Reparaturstellen sind ebenfalls vorsorglich genannt; nicht als Beanstandung, sondern als Empfehlung, sie im Auge zu behalten.

- Sicherheitsprüfung

Die Sicherheitsprüfung beschränkt sich auf die Prüfung besonders verschleißbehafteter und sicherheitsrelevanter Teile bzw. Baugruppen bestimmter Nutzfahrzeuge und Omnibusse.

- Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis

Nach einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug, die Einfluss auf den Bestand der Betriebserlaubnis hat oder bei einem Neufahrzeug ist eine Begutachtung vorgeschrieben. Dieses Gutachten bestätigt die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges. Versäumen Sie es bitte nicht, die Erteilung bzw. Wiedererteilung der Betriebserlaubnis bei Ihrer Zulassungsbehörde unverzüglich zu beantragen.

- Ein- oder Anbauabnahme

Bei einer ganzen Reihe von technischen Änderungen erlischt die Betriebserlaubnis nicht, wenn eine entsprechende Erlaubnis oder Genehmigung vorliegt und der Ein- oder Anbau abgenommen wurde (§ 19 Abs. 3 StVZO). Den korrekten Ein- oder Anbau haben wir auf einem Nachweis bestätigt. Darauf ist auch vermerkt, ob die Fahrzeugpapiere zu berichtigen sind. Damit Ihnen keine Nachteile entstehen, empfehlen wir, dies gleich bei Ihrer Zulassungsbehörde zu veranlassen. Wenn die Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht explizit vorgeschrieben ist, reicht es aus, den Nachweis mitzuführen.

- Sonstige Leistungen

Sonstige Fahrzeugüberprüfungen erfolgen nach den produktspezifischen TÜV SÜD Standards.

Unser Untersuchungsbericht ist eine wichtige Unterlage für Sie. Er dient als Nachweis für die auf der Vorderseite beschriebene Dienstleistung. Bitte verwahren Sie ihn bei den anderen wichtigen Fahrzeugpapieren, wie Zulassungsbescheinigung Teil II, Fahrzeugbrief, Steuerbescheid, Versicherungsschein. Falls Sie für Ihr Fahrzeug ein Prüfbuch führen müssen, so verbinden Sie ihn mit diesem.

Monat und Jahr der nächsten Hauptuntersuchung zeigt Ihnen die runde Plakette auf Ihrem hinteren Kennzeichen. Monat und Jahr der nächsten Sicherheitsprüfung werden durch die Prüfmarke auf dem SP-Schild angezeigt.

Unsere Empfehlung: Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen neuen Termin bei TÜV SÜD oder einer TÜV SÜD-betreuten Fachwerkstätte. Eine zügige Abwicklung wird damit ermöglicht.

Bitte bedenken Sie auch zu Ihrer Sicherheit: Die regelmäßige Wartung Ihres Fahrzeuges hilft Ihnen, Mängel frühzeitig aufzudecken und zu beheben.

Wir wünschen eine gute Fahrt.

Ihre

TÜV SÜD Auto Service GmbH



Bericht-Nr.: **ODE0DEG0CY2006427**

Ausstellungsdatum: **17.08.2018 13:02 Uhr**

Seite 2 von 2

ALFRED ERNST

Klasse:	PERSONENKRAFTWAGEN	01
Aufbau:	GESCHLOSSEN	0200
Hersteller:	SIMCA (F)	3092
Typ:		1100
Variante/Version/Ausführung:		- / -
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	OLDTIMER	0098
Fz-Id.Nr.:	S3PB17P487243	
ZGM:	1350 kg	
EZ/km:	/ 61210	
FSD.HU/Mangel	4.15.0/2.0.5	Letzte HU: -
Kundenkennzeichen:		

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis	
Temperatur:	(°C)			Alternative Konditionierung	i.O.	#
Schließwinkel:	(°)	55	57	55	i.O.	#
Zündzeitpunkt:	(°KW)	6.0	8.0	7	i.O.	#
Drehzahl b.L.:	(1/min)	500	1200	870	i.O.	
CO-Gehalt b.L.:	(%Vol)		2.00	0.113	i.O.	

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):

Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung

Bestanden

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum. Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tuev-sued.de.



[Handwritten signature]

• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers
Name: ALFRED ERNST
Adresse: -, -, -

2. Fahrzeugdaten	
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	S3PB17P487243
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN
Hersteller – Kurzbezeichnung / Code	SIMCA (F) 3092
Typ / Variante / Version / Code	110 000
Handelsbezeichnung	SIMCA 1100
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1977
Datum der Erstzulassung	
Amtl. Kennzeichen	-

3. Technische Beschreibung		
Zustand Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Bremsanlage		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) nicht Zutreffendes kann entfallen



	erfüllt	nicht erfüllt
3.5 Lenkung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Reifen / Räder		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.2 Radio		
Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.3 Übrige Ausstattung		
Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2 Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:
3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen / Fahrwerk	
3.3 Motor / Antrieb	
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung

	JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung – ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bericht-Nr.: 0DE0DEG0CY2006427
Ort, Datum: Deggendorf, 17.08.2018


Unterschrift des aaB/Pl
Martin Wagner



Prüfstempel mit Kennnummer

Erläuterung zu 5.

*) nicht Zutreffendes kann entfallen

TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. TÜV SÜD • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

