

DT KFZ - Sachverständigenbüro, Reinheimer Str. 23, 64372 Ober-Ramstadt

Herr
Koch, Bernd
August-Bebel-Straße 4
64650 Riedstadt

Ober-Ramstadt, den 08.01.2024

Oldtimer-Bewertung

07/12/23-271

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Amtliches Kennzeichen	GG-K 1929 H
Auftrag vom / durch	05.12.2023 / Fahrzeughalter
Fahrzeughalter	Koch, Bernd
	August-Bebel-Straße 4, 64650 Riedstadt
Besichtigungsdatum	07.12.2023
Besichtigungsort	KFZ Wannemacher
	Pallaswiesenstr. 148, 64293 Darmstadt
Besichtigt durch	Dejan Nedic
Anwesend	Fahrzeughalter
Marktwert mit 19,00 % MwSt.	EUR 16.500,00



Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Darmstadt
IBAN: DE02508501500000786780
BIC: HELADEF1DAS

Geschäftsführer: Dejan Nedic
Steuernummer: 00785130519
USt-IdNr: DE288385624

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	GG-K 1929 H
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Personenkraftwagen geschlossen
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 5 (E28)(1981->) / 535i
KBA-Nummer	0005/441
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBADC210801260379
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	05.08.1986 / 13.05.2002
Hubraum / Leistung	3.406 cm³ / 136 kW
Motor	Motor 3,5 Ltr. - 136 kW
Motorart / Zylinder	Benzin / 6
Abgascode	Oldtimer
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
nächste HU	10/2024
Laufleistung abgelesen	243.152 km
Farbe	ARCTISBLAU METALLIC
Lackart	Metallic (2-Schicht)

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	220/55 R390 88W TRX
2	Michelin	220/55 R390 88W TRX
Reifenzustand		gut

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
6	6

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes und zur Sicherung der Beweise wurde am 05.12.2023 erteilt. Erstellt wird ein Wertgutachten für Oldtimer.

Fahrzeughistorie

Es lagen keine Angaben zur Fahrzeughistorie vor.

Durchgeführte Restaurierungsarbeiten

Es handelt sich augenscheinlich und/oder nach Angaben um ein unrestauriertes Fahrzeug. Es wurden lediglich arbeiten zur Erhaltung der Verkehrs- und Betriebsfähigkeit durchgeführt.

Feststellungen am Fahrzeug**Fahrzeug außen**

Das Fahrzeug befindet sich von außen in einem gepflegten Zustand. Das Fahrzeug wurde teilweise nachlackiert. Es gibt minimale Lackmängel. Das Fahrzeug hat nach Angaben einen reparierten Vorschaden im Heckbereich rechts. Die Felgen haben keinerlei Kratzer. Die äußeren Blenden und Dichtungen sind in einem guten Zustand. Die Karosserie ist augenscheinlich frei von Korrosion und in einem allgemein gepflegten Zustand.

Fahrzeug innen

Das Fahrzeug befindet sich innen in einem gepflegten Zustand. Das Armaturenbrett, die Mittelkonsole, die Seitenverkleidungen und die Türverkleidungen weisen keinerlei Beschädigungen auf. Die Sitze sind in einem sehr guten Zustand. Alle Funktionen im Innenraum waren einwandfrei gegeben.

Technik

Die Technik vom Fahrzeug befindet sich in einem guten Zustand. Der Motorraum ist gereinigt und macht einen gepflegten Eindruck. Der Motor und das Getriebe sind trocken. Der Unterboden, Bremsleitungen und Spritleitungen sind augenscheinlich frei von Korrosion. Der Motor springt einwandfrei an und läuft rund. Es gab keinerlei Beanstandungen bei der Fahrprobe.

Zusammenfassung und Ergebnis

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Originalität und des Allgemeinzustandes bewertet. Eine Überprüfung einzelner Baugruppen auf Vorschriftsmäßigkeit im Sinne des §29StVZO ist nicht Bestandteil der Bewertung.

Das Fahrzeug entspricht der Note (nach IfS):

2

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert zum Stichtag beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage:

EUR 16.500,00

Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Ober-Ramstadt, 08.01.2024

Der Sachverständige

Dejan Nedic

Dieses Gutachten umfasst 11 Seiten inkl. 11 Fotos.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1: Diagonale vorne



Bild 2: Diagonale vorne



Bild 3: Diagonale hinten



Bild 4: Diagonale hinten



Bild 5: Innenraum



Bild 6: Innenraum



Bild 7: Kombiinstrument



Bild 8: Vordersitze



Bild 9: Typenschild



Bild 10: Motorraum



Bild 11: Motorraum