



Aktenzeichen: **24NB09041**

Datum: **25.09.2024**

Ingenieurbüro Baumann & Sacco GbR – In den Waldäckern 4/2 – 75417 Mühlacker

Herrn  
Jürgen Mahler  
Austr. 30  
75417 Mühlacker

Mühlacker, 25.09.2024

**PF**  **U 37H**

Aktenzeichen  
24NB09041

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort E-Mail	Jürgen Mahler Austr. 30 75417 Mühlacker j-mahler@gmx.net
<b>Besichtigung</b>	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Ingenieurbüro Baumann & Sacco GbR 09.08.2024 - 14:30 Uhr In den Waldäckern 4/2, 75417 Mühlacker Dipl.-Ing. (BA) Nicolai Baumann Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
<b>Auftrag</b>	Datum Erteilt durch Beauftragung	24.09.2024 Auftraggeber persönlich

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

# Fahrzeugdaten

## Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	PF U 37H
Hersteller	Ford
Modell/Haupttyp	V8
Untertyp	Model 78 / 2-door Convertible
Baujahr	1937
Erstzulassung	01.07.1937
Letzte Zulassung	03.06.2024
Fahrzeugart	Cabriolet
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	1MM0T0RRAUML1NKS
Schlüssel-Nr.	1028/000
Antriebsart	Benzin / V-Motor
Leistung/Hubraum	63 KW / 3.560 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2

## Zustand

Lack	Gelb Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	22.082 mi
Nächste HU	05.2026


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	6.00-16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Firestone
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	6.00-16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Firestone
Art	Sommer




### Reifen vorne links

Dimension	6.00-16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Firestone
Art	Sommer

### Reifen hinten links

Dimension	6.00-16
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Firestone
Art	Sommer

## Bewertung des Zustands



Gesamtnote

2

Marktwert

60.000 €

## Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Dipl.-Ing. (BA) Nicolai Baumann am Fahrzeug überprüft.

## Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Ingenieurbüro Baumann & Sacco GbR, In den Waldäckern 4/2, 75417 Mühlacker

Während der Besichtigung am 09.08.2024 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Lackschichtdickenmessgerät, Profiltiefe-Messgerät, LED-Strahler.

## Bewertungsergebnis

Der Zustand des vorher näher beschriebenen Fahrzeugs ist auf Basis der Classic Analytics-Bewertungskriterien zu bewerten mit der gemittelten Gesamtnote:

**zwei ( 2 )**

## Wertschätzung

Marktwert: 60.000 €

Den Marktwert / Wiederbeschaffungswert (inkl. MwSt.) / Wiederherstellungswert schätze ich unter Berücksichtigung des optischen und technischen Zustands, der Marktlage, des Beliebtheitsgrades, der technischen und historischen Bedeutsamkeit sowie des vorhandenen Zubehörs auf den oben genannten Wert.

Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung diverser Publikationen, sowie auf eigener Marktbeobachtung und Erfahrung.

## Abschließende Bemerkungen

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Markt für Oldtimer- & Liebhaberfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt. Deshalb sollte in regelmäßigen Abständen - spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustands durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten - eine erneute Vorführung des Fahrzeugs zwecks aktueller Wertbestimmung erfolgen.

Dies ist besonders wichtig, weil etablierte Oldtimer-Versicherer nur Wertschwankungen bis zu 10 % des Versicherungswertes berücksichtigen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Wert keine Gewähr für einen Verkauf des Fahrzeugs zu diesem Schätzwert bieten kann.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung dieser Fahrzeugbewertung versichert.

Dieses Gutachten umfasst:

- 15 Seiten
- 17 Fotos

Mühlacker, den 25.09.2024

Der Sachverständige



Dipl.-Ing. (BA) Nicolai Baumann

## Fotoanlage

Foto 1



Foto 2





Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8






Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12





Foto 13



Foto 14





Foto 15




Foto 16



Foto 17

