

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Außenstelle:
Westerfeldstr. 23, 32758 Detmold
Tel.: 05231/9634-0 Fax: 05231/9634-15



Daten erfasst: Belzlebesetzung 10km, Einzelgenehmigung 21.12.21

Waldemar Arndt
Akazienstraße 42
32760 Detmold

FIN WDB1290611F049276
km-St. 124648
Fz-Kl. 0101 PKW OFFEN
Aufbau 01 SCHADSTOFFARM
Herst. 0708 DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ 397000 129
zGM 2130 kg
EZ 03.12.1991
Prüfort-Nr. 0000700620

Begutachtung gem. § 23 StVZO i.V.m. einer HU
nach § 29 StVZO
Berichts-Nr. P058878011389 DK
vom 03.12.2021
Seite 1 von 4

LIP RA71

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Begutachtung Ihres Fahrzeugs gem. § 23
StVZO wurde **positiv abgeschlossen**.

Das Fahrzeug entspricht einem Oldtimer im
Sinne des § 23 StVZO.

Ihr Prüfenieur
Ing. Konstantin Schlotthauer
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Quittung Nr. 588780000007844 EC-Karte Pers. Nr. 029067
Leistungsdatum 03.12.2021

DEKRA Automobil GmbH	1. Gutachten nach § 23 StVZO	112,00	EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt	94,12	EUR
70565 Stuttgart	MwSt 19%	17,88	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	112,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. GH65434 ausgestellt am 03.12.2021 in Detmold

Waldemar Arndt
Akazienstraße 42
32760 Detmold

FIN WDB1290611F049276
km-St. 124648
Fz-Kl. 0101 PKW OFFEN
Aufbau 01 SCHADSTOFFARM
Herst. 0708 DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ 397000 129
zGM 2130 kg
EZ 03.12.1991
Prüfort-Nr. 0000700620

Begutachtung gem. § 23 StVZO i.V.m. einer HU
nach § 29 StVZO
Berichts-Nr. P058878011389 DK
vom 03.12.2021
Seite 2 von 4

LIP RA71

Ergänzende Hinweise für die Zulassungsbehörde

Bei der Zuteilung eines H-Kennzeichens

- ist die Fälligkeit für die nächste: Hauptuntersuchung Dezember 2023
- ist für die Zul.-Bescheinigung der
Code zu Feld (14.1): 0098
Klartext zu Feld (14): Oldtimer

Bei Zuteilung eines roten Oldtimerkennzeichens lauten die Angaben für den
Fahrzeugschein/das Fahrzeugscheinheft:

1	Fahrzeugklasse und Art des Aufbaus PKW OFFEN SCHADSTOFFARM
2	Hersteller-Kurzbezeichnung DAIMLERCHRYSLER (D)
3	Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB1290611F049276
4	Hubraum in cm ³ 2960 Nennleistung in kW 170/6300 Leermasse in kg (nur bei Krafträdern)
5	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs 03.12.1991 (soweit nicht bekannt Baujahr)
6	Zulässige Gesamtmasse in kg 2130
7	Zulässige max. Achslast in kg Achse 1 990 Achse 4 Achse 2 1160 Achse 5 Achse 3
8	Höchstgeschwindigkeit in km/h 240

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. a) sowie e) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

Waldemar Arndt
Akazienstraße 42
32760 Detmold

2. Fahrzeugdaten

Fahrzeugidentifizierungsnummer	WDB1290611F049276
FZ-Art/-Klasse und Art des Aufbaus	0101 PKW OFFEN 01 SCHADSTOFFARM
Herstellercode und -text	0708 DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ-/Var./Vers.-code und -text	397 129
Handelsbezeichnung	129 (300 SL-24) -
Baujahr / Herstellungsdatum	
Datum der Erstzulassung	03.12.1991
bisheriges amtliches Kennzeichen	LIP RA71

3. Technische Beschreibung

Zustand der Hauptbaugruppen

3.1. Aufbau / Karosserie

3.1.1 Aussenhaut	
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	erfüllt
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	erfüllt

3.1.2 Lack	
Zeitgenössische Farbgebung	erfüllt
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	--

3.2. Rahmen und Fahrwerk

3.2.1 Rahmen	
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	erfüllt

3.2.2 Fahrwerk	
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.3. Motor und Antrieb

3.3.1 Motor	
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	erfüllt
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	erfüllt
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.3.2 Getriebe	
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.4. Bremsanlage	
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt

3.5. Lenkung	
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	erfüllt

3.6. Reifen / Räder

Originalausführung oder zulässige Umrüstung

erfüllt

3.7. Elektrische Anlage

3.7.1. LTE

Originalausführung oder zulässige Umrüstung

erfüllt

3.7.2. Radio

Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung

erfüllt

3.7.3. Übrige Ausstattung

Originalausführung oder zulässige Umrüstung

erfüllt

3.8. Innenraum

3.8.1. Sitze / Gurte

Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung

erfüllt

3.8.2 Armaturenbrett

Originalausführung oder zulässige Umrüstung

erfüllt

3.9 Pflege- und Erhaltungszustand

Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu 'normalen alten' Fahrzeugen)

erfüllt

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

Keine

5. Ergebnis der Begutachtung

Das beschriebene Fahrzeug ist ein Oldtimer im Sinne des § 23 StVZO.

Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt.

Nummer des separaten HU-Berichts: P058878011388

Erläuterungen zu 5.

Änderungen unter dem Feld 22 sind alle zeitgenössisch.

Detmold, den 03.12.2021

Ihr Prüferingenieur

Ing. Konstantin Schlotthauer

Stempel und Unterschrift

